RAPPEL DE SÉCURITÉ

Bombardier Produits Récréatifs inc.
565, rue de la Montagne
Valcourt (Québec) Canada J0E 2L0
T 450.532.2211 F 450.532.5133

www.brp.com

Date: Le 24 mars 2005

Cher propriétaire de VTT Bombardier*,

Cet avis vous est envoyé conformément aux règlements de la Consumer Product Safety Act et de la Loi sur la sécurité automobile du Canada, ainsi qu'aux autres lois applicables.

Quelle est la raison de cet avis?
En collaboration avec Transports Canada et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, Bombardier Produits Récréatifs inc. et BRP US Inc. (collectivement « BRP ») procèdent à un rappel de sécurité volontaire sur certains VTT Bombardier* 2004 et 2005 (DS650®, DS650X et DS650 BAJA X). **D'après nos dossiers, vous possédez un véhicule potentiellement touché.**

En quoi consiste le problème?
Il se peut qu'il y ait pas suffisamment de graisse ou encore qu'il n'y en ait pas du tout au niveau des roulements de l'essieu arrière. Si tel est le cas, cela pourrait endommager ces roulements et rendre le véhicule instable. Dans certains cas, l'essieu arrière pourrait gripper et occasionner une perte de contrôle. Cette situation pourrait se traduire par des blessures graves ou même le décès pour le conducteur ou un passant.

Que devriez-vous faire?
Cessez immédiatement d'utiliser votre véhicule et appelez un concessionnaire BRP autorisé de VTT Bombardier et prenez rendez-vous pour faire réparer *gratuitement* votre véhicule.

Pour communiquer avec le concessionnaire autorisé de VTT Bombardier le plus près, allez à www.bombardier-atv.com ou faites le numéro de téléphone ci-dessous.

Que faire si vous croyez que cet avis est une erreur?
Cet avis vous est envoyé selon l'information la plus à jour que nous possédons. Si vous n'êtes plus propriétaire du véhicule ou si certaines informations que contient cet avis sont inexactes, veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible.

Si vous avez des questions :
Si vous avez des questions concernant cet avis, composez le numéro suivant :
Canada et États-Unis : 1 888 864-2002, de 8 h à 18 h heure de l'Est.

Nous regrettons les inconvénients que cette situation peut vous causer. Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à ce dossier.

Service après-vente
Bombardier Produits Récréatifs inc.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Bombardier VTT

MC, ® Marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
* Marques de commerce de Bombardier Inc. utilisées sous licence