RAPPEL DE SÉCURITÉ

Bombardier Produits Récréatifs inc.
565, rue de la Montagne
Valcourt, Québec, Canada J0E 2L0

www.brp.com

Date: 14 novembre 2011

Objet: Système de servodirection dynamique (DPS)

Cher propriétaire de VTT,

Cet avis vous est envoyé conformément aux exigences de la *Consumer Product Safety Act*, de la *Loi sur la sécurité automobile* du Canada et des autres lois pertinentes. Bombardier Produits Récréatifs inc. et BRP US Inc. («BRP») mènent un rappel de sécurité volontaire de certains modèles de VTT. D'après nos dossiers, vous possédez un véhicule potentiellement touché.

Quel est le problème potentiel?
Certains véhicules peuvent avoir été livrés ou réparés avec un DPS dont l'arbre principal présente des fissures. Des pièces peuvent se détacher à l'intérieur du DPS et peuvent bloquer des engrenages, ce qui pourrait soudainement restreindre la course de la direction. Dans certaines situations, le conducteur pourrait perdre la maîtrise du véhicule, ce qui pourrait mener à de graves blessures ou un décès.

Quels modèles sont concernés?

Modèle	Année	
Outlander	2010 - 2011	Équipés d'un DPS
Renegade	2010 - 2011	Équipés d'un DPS

Que devriez-vous faire si vous avez ce modèle?
Cessez immédiatement d'utiliser votre véhicule et prenez rendez-vous avec un concessionnaire BRP autorisé de VTT pour faire inspecter votre véhicule et le faire réparer au besoin, *et ce, gratuitement*.

Que faire si vous croyez que cet avis est une erreur?
Cet avis vous est envoyé selon l'information la plus à jour que nous possédons. Si vous n'êtes plus propriétaire du véhicule ou que cet avis présente des informations incorrectes, veuillez communiquer avec BRP le plus tôt possible.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, ou pour savoir comment trouver le concessionnaire BRP autorisé de VTT le plus près:
• Visitez le can-am.brp.com
• Ou appelez au: 1-888-638-5397
Entre 9h30 et 17h30 heure de l'Est du lundi au jeudi
Entre 10h30 et 17h30 heure de l'Est le vendredi

Nous regrettons les inconvénients que cette situation pourrait vous causer. Nous vous remercions de prêter une attention immédiate à ce dossier.

Salutations,
Service après-vente

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

®MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.